

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah diperoleh data mengenai waktu lamanya proses prakitan mobil Hyundai H-1 serta hasil dari analisis data yang telah dilakukan dari penelitian di PT. HYUNDAI INDONESIA MOTOR, Bekasi maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab menurunnya produktivitas adalah karena waktu kerja di stasiun kerja trimming 3 tidak seimbang dengan waktu kerja di stasiun kerja trimming 2. Stasiun kerja trimming 3 dengan waktu 25 menit 12 detik, sedangkan stasiun kerja trimming 2 dengan waktu 31 menit 12 detik.
2. Untuk mengatasi menurunnya produktivitas, maka dilakukan pemindahan part dari stasiun kerja trimming 3 ke stasiun kerja trimming 2 agar waktu kerja di PT. Hyundai Indonesia Motor menjadi seimbang.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan produktivitas perakitan mobil HYUNDAI H-1 disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap metode kerja, tata letak peralatan, dan gerakan kerja.