

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berlandaskan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan maka bisa diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 2 jenis cacat pada dominan produk *lis gypsum*, yaitu:
  - a. Mudah patah sebesar 60,8%.
  - b. Gompalan sebesar 39,2%.
2. usulan perbaikan untuk mengurangi cacat pada produk *lis gypsum* adalah sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembuatan standar kerja sebagai acuan kerja.
  - b. Setelah proses kerja diwajibkan operator untuk membersihkan cetakan..
  - c. Melakukan pembuatan standar bahan baku.
  - d. Melakukan pembuatan *Standart Operasional Prosedur* (SOP).

#### **5.2 Saran**

Beberapa saran yang bisa peneliti berikan berlandaskan hasil penelitian antara lain ialah yakni :

1. Wajib dilaksanakan penelitian lanjutan bersama data yang lebih banyak untuk dapat mempertajam hasil penelitian ini.
2. Berlandaskan hasil penelitian diketahui bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan cacat, maka penulis menyarankan agar melakukan tindakan pencegahan dengan mengintruksikan semua pekerja untuk menggunakan metode terbaik dalam bekerja dengan selalu mengutamakan kualitas dan membuat pengingat yang mudah dilihat untuk memastikan pekerja dilakukan dengan cara yang sama sesuai prosedur pada semua proses.
3. Perusahaan diharapkan dapat menetapkan ajuan perbaikan yang belum mampu diimplementasikan saat ini.