

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengendalian kualitas di PT. Metindo Era Sakti sudah berjalan baik karena mampu menekan potensi masalah kualitas dan menghilangkan waktu yang terbuang karena proses perpindahan & waktu untuk memperbaiki Cross Member Comp Compression Rod sebanyak 4,35 jam dan menghilangkan biaya sebanyak Rp. 35.200
2. Analisa potensi-potensi spater masuk ke dalam nut bisa dihilangkan ini terbukti masalah nut seret karena spater sudah menjadi 0 *Pieces* ada pada bulan September dan bulan berikutnya.
3. *Improvement* terbukti secara efektif mampu menekan part *No Good* dalam upaya terkirim ke konsumen, hal ini terbukti pada masalah turun 100%.

5.2 Saran

1. Perlu ditingkatkannya lagi sistem pengendalian kualitas di PT. Metindo Era Sakti agar menjadi lebih baik lagi seperti *training* tentang kualitas lebih diperbanyak
2. Dibutuhkan ke konsistenan dari setiap operator untuk mengikuti aturan yang ada demi terjaganya kualitas *part* Cross Member Comp Compression Rod agar masalah nut seret karena spater tidak terulang kembali.
3. Perlu ditingkatkannya *improvement* secara berkesinambungan diberbagai lini produksi agar mampu menekan masalah kualitas di departemen produksi yang lain di PT. Metindo Era Sakti.