BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebumnya, dapat disimpulkan bahwa :

- 1. Penjadwalan perawatan mesin *mixer* pada bagian chopper adalah setiap 4 hari dan pada bagian pneumatik adalah setiap 8 hari.
- 2. Usulan perbaikan bagian mekanik pada mesin *mixer*, pada bagian mekanik (motor dan *chopper*) dilakukan perawatan setiap 63 jam untuk menjaga performa mesin tetap baik.
- 3. Usulan perbaikan bagian elektrik pada mesin *mixer*, pada bagian elektrik (sistem pneumatik) dilakukan perawatan setiap 30 jam untuk menjaga performa mesin tetap baik.

5.2 Saran

Dari peng<mark>amatan selama penelitian, pe</mark>nulis mempunyai beberapa saran untuk menjaga keberlangsungan perawatan mesin *mixer*, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Agar selalu dilakukan perawatan mesin secara teratur untuk menghindari kerusakan mesin.
- 2. Selalu mengecek kondisi mesin sebelum menggunakannya agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerusakan mesin.
- 3. Memberikan pelatihan kepada operator mesin untuk selalu menjaga dan mengoperasikan mesin sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.