

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan data dapat di simpulkan sebagai berikut:

Dimana setelah menerapkan 5S, efisiensi waktu kerja yang di peroleh hanya sebesar 5,57 %. Faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya efisiensi waktu tersebut adalah karena kurangnya pengetahuan pekerja tentang metode 5S. Untuk memaksimalkan penerapan 5S, maka hal-hal yang perbaikan harus dilakukan dengan melakukan sosialisasi tentang 5S kepada pekerja dan melakukan *training* 5S.

#### 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada bengkel mobil auto techno sebagai berikut:

Sebaiknya memperbaiki penerapan 5S pada proses *tune up* dan memastikan berjalan dengan baik, sebelum diterapkan pada kegiatan lain di bengkel mobil auto techno.