

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- A. Berdasarkan hasil observasi bahwa sudah adanya pengelolaan sampah di pasar patra 3 tetapi belum adanya tempat sampah yang memenuhi volume sampah yang dihasilkan dari aktivitas di Pasar Patra 3 Kecamatan Tambun Selatan
- B. Kondisi pengelolaan dan penanganan sampah di Pasar Patra 3 masih mengandalkan sistem pengangkutan dan penanganan dari pihak pemerintah daerah, peran pengelola pasar dan pedagang berdasarkan pengamatan belum memberikan andil yang cukup besar dalam proses pengelolaan sampah yang dihasilkan.
- C. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh bahwa Pasar Patra 3 masih banyak yang perlu diperbaiki terkait pengelolaan sampah, oleh karena itu dapat merekomendasikan aspek kelembagaan yaitu perlu pengadaan sosialisasi berskala kepada pengelola pasar, adanya pengawasan atau monitoring untuk pengelolaan sampah pasar, pengadaan rutin tentang pengurangan sampah yang ditujukan ke pedagang serta perlu memiliki petugas khusus yang menangani pemilihan dan pengangkutan sampah. dan aspek teknisnya antara lain perlu adanya penambahan tempat sampah di beberapa titik pasar, pengelola pasar perlu melakukan perawatan rutin terhadap drainase pasar, direkomendasikan pasar memiliki dua jenis tempat sampah yaitu untuk sampah organik dan sampah anorganik.

5.2 Saran

- A. Pengelola Pasar Patra 3 sebaiknya mengikuti perkembangan mengenai sistem pengelolaan sampah
- B. Diharapkan kedepannya pengelola pasar dan pengelola kebersihan, pemerintah serta pedagang untuk bekerjasama untuk menciptakan pasar yang

tertib dan nyaman. Selain itu pengelola pasar sebaiknya menyediakan wadah sampah organik dan anorganik untuk pedagang yang diletakan di depan tempat berjualan untuk masing-masing pedagang dan memberikan sanksi yang tegas kepada pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan bagaimanapun peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi serta mengadakan penyuluhan berskala kepada pedagang tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar.

