

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan, pengumpulan serta pengolahan data maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kecelakaan yang tinggi disebabkan oleh operator yang lalai, kurang perhatian terhadap penggunaan APD (alat pelindung diri) serta pihak perusahaan yang masih kurang memberikan pemahaman terkait K3 secara intensif. Hal ini berdasar kepada tingkat pengadaan APD baru mencapai angka 40% dan tingkat keamanan kurang dari 50%.
2. Penggunaan APD yang dipilih adalah mengadakan penambahan APD jenis kacamata sebagai pelindung dari kemasukan benda pada mata sekaligus melindungi dari paparan cahaya lampu dan mengadakan perbaikan pada proses selecting dengan mengadakan gagasan alat yang aman sesuai dengan K3.

5.2. Saran

Setelah melalui proses mulai dari penjelasan, pengumpulan serta pengolahan kemudian ditutup dengan kesimpulan maka tak lengkap apabila tanpa disertai dengan saran demi kemajuan yang terus dikembangkan. Berikut saran yang diberikan :

1. Penjadwalan dalam melakukan pembinaan yang disusun oleh kabag guna tidak ada lagi operator yang abai terhadap K3.
2. Pengadaan APD (alat pelindung diri) yang sesuai dengan bagiannya masing-masing sehingga dapat meminimalisir dari tingkat kecelakaan yang terjadi setahun kebelakang ini.
3. Menanggapi dari setujunya para pekerja untuk melakukan yang terbaik yakni adanya perbaikan. Penulis mengusulkan melakukan pembuatan alat *finishing mould* yang berguna memotong sisa dari *mouldnya* dan diharapkan memiliki dampak positif. Alat ini berbahan plastic sehingga aman digunakan serta minimal *cost* dalam pembuatan.