

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hasil perhitungan skoring dengan menggunakan metode REBA, di proleh skor 11 dengan level resiko tiggi dan tindakan perbaikan harus saat ini juga.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pengukuran biomekanik. Analisa ini di dapatkan ukuran dari alat bantu pengukur partikel debu dengan tinggi 1802 cm, dan memiliki bagian-bagian antara lain Roda Pegas (*Road Leg*), Kaki Tripod (*Bracket Leg*), Alas Penyangga Tiang (*Base Stand Tools*), Penggerak (*Shiftener*), Tiang Inti (*Holder Bar Tools*), Wadah lux meter (*Jig Tools*), Tiang Pemanjang (*Adjust Bar Tools*), dan *Stopper tools*

5.2 Saran

Adapun saran yang ingin di sampaikan dari penulis berdasarkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. PT. priskila Prima Makmur harus dapat mempertimbangkan fasilitas serta alat bantu yang digunakan oleh operator dan lebih memperhatikan fasilitas alat bantu yang digunakan sehingga dapat meminimalisir keluhan yang dialami oleh operator.
2. Perlu adanya perbaikan dari posisi kerja operator, dari posisi kerja jongkok dan membungkuk menjadi berdiri sehingga posisi kerja menjadi lebih ergonomis supaya operator tidak mengalami keluhan yang berkepanjangan.